

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 645a	Bygn.nr. 1
Vejnavn í Lon		Vejkode 1197	Husnr. 1
Bebygget areal 352	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel og funkt. ark., gentagende grammatik
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. står egentlig fint i et ret kaotisk miljø med ny og gammel bebyg., forh. sig ikke helt til omkrin
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf., få fornyelser, tagvind. fjernede
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, bekl. og sokkel trænger til maling, skorsten trænger til reovering
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060726	Registrator IW
---------------------	-------------------

í Lon	1
-------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 911g	Bygn.nr. 1
Vejnavn Íslandsvegur		Vejkode 1023	Husnr. 3
Bebygget areal 84	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt hus, tilfældig v.plac., yder ikke noget særligt, lidt tilfældig ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint ud til vejen i privat have, tilpasser sig nabo huse i udtryk
Originalitetsbeskrivelse 5. form. opr. hovedform, tilbygn. i form af indgang, nv., nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060814	Registratør BW
----------------------	-------------------

Íslandsvegur	3
--------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 893c	Bygn.nr. 1
Vejnavn Islandsvegur		Vejkode 1023	Husnr. 37
Bebygget areal 189	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter hus meget ombygget og derfor svært at genkende det oprindelige hus

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20070716	Registrator IW/BW
---------------------	----------------------

Foto1



Foto2



Islandsvegur	37
--------------	----