

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57245

Sýnið móttikið: 10-01-23 BK
Kanning byrjað: 10-01-23 BK
Kanning endað: 11-01-23 BK


Sýnis nr: 57245-1
Sýnisstaður: Vestara Bryggja
Sýnið tikið*: 10-01-23
Sýni: Drekkivatn - umsýni

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn



✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Hoyvíksvegur 51
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands



Tórshavnar Kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn

Kanningarúrslit: VAT-2023-57245

Sýnið móttikið: 10-01-23 BK
Kanning byrjað: 10-01-23 BK
Kanning endað: 11-01-23 BK

Sýnis nr: 57215-3
Sýnisstaður: Eystara Bryggja
Sýnið tikið*: 10-01-23
Sýni: Drekkivatn - umsýni

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Tórshavn 2023-01-11

This report has been reviewed and approved by

Bina Kallsberg
Lead Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn
>: Størri enn