

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Embedsmandskvarteret		Matrikelnr. 471	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 1
Bebygget areal 437	Opførelsesår 1890	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 320 kontor mv	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 3 eternit
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. stor rød træbyg. med fint tilpasset tilb.
Kulturhistorisk beskrivelse 3. Sorenskriverens embedsbolig opf. omkr. 1890
Miljøbeskrivelse 3. markant plac. sammen med to øvrige embedsboliger i store haver
Originalitetsbeskrivelse 4. opr. hus står ret intakt, ntilbygn. tilpasser sig i stil,
Tilstandsbeskrivelse 4. god, mangler lidt maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 3.
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060714	Registrator BW
---------------------	-------------------

C. Pløyens gøta	1
-----------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Embetsmandskvarteret		Matrikelnr. 483	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 4
Bebygget areal 153	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060811	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



C. Pløyens gøta	4
-----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel undir Glaosheyggji		Matrikelnr. 467b	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 5
Bebygget areal 36	Opførelsesår 1860-1915	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 7. opr. fint fiskerhus, taget ændret og nye vind. tilpasser sig ikke helt resten, ufølsom ombyg.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. står fint i gadeforl., hj.hus forh. sig til to husrækker
Originalitetsbeskrivelse 6. opr. kan genkendes, taget er blevet løftet op i den ene side, tilbygn.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, øverste etage nyrenoveret
Bevaringsværdi, beskrivelse 7.
Noter

Foto1



Foto2



- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060714	Registrator IW
---------------------	-------------------

C. Pløyens gøta	5
-----------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glaosheyggji</b>		Matrikelnr. <b>466</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>7</b>
Bebygget areal <b>66</b>	Opførelsesår <b>1860-1915</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>1½ +k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>2 nat.sten</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>4. fin fiskerhus ark., hyggeligt og udstråler en varm atmosfære</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. holder sig fint til gadeforl., lidt tilbagetrukket fra gaden ligesom andre huse på gaden</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>4. opr. form, nbekl.,nv.,nd.,ntilbygn. tilpasset ellers opr.</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>4. god, for nyligt renoveret, trænger maling</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>4</b>
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat <b>20060714</b>	Registrator <b>BW</b>
----------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>7</b>
------------------------	----------

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glædsheggji</b>		Matrikelnr. <b>466</b>	Bygn.nr. <b>2</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>7</b>
Bebygget areal <b>10</b>	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>9</b>	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter <b>hjállur til hus C. Pløjensgøta 7</b>

Foto1



Foto2

\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060714</b>	Registratør <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>7</b>
------------------------	----------

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel undir Glaosheyggji		Matrikelnr. 486	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 8
Bebygget areal 90	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etagér 0	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060714	Registratør IW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



C. Pløyens gøta	8
-----------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glædsheyggji</b>		Matrikelnr. <b>465</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>9</b>
Bebygget areal <b>48</b>	Opførelsesår <b>1860-1915</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2+k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>2 nat.sten</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>4. fiskerhusstil forsvundet, ark præget af funktion, dog harmonisk</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. står fint i miljøet, holder husfacaden og gadeforl.</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>6. under etagen ret org., men pga plads mangel er taget høvet, huset ændret stil</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>5. rimelig, bekl. bør skiftes, trænger til lidt maling</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>4</b>
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat <b>20060714</b>	Registrator <b>BW</b>
----------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>9</b>
------------------------	----------

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glaosheyggji</b>		Matrikelnr. <b>488</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>10</b>
Bebygget areal <b>52</b>	Opførelsesår <b>1915-1945</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>1½ +k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste <b>1 frontkvist</b>	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>5 kvad.puds</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>4. fin ark., fine detaljer, fint skipperhus</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. står ligesom andre huse ud til vejen, tilpasset gadeforl. samme volumen som nabohuse</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>4. form. holder stilen og opr. form, nv., nt. og nyt materiale til sokkel, naltan tilpasset stilen</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>3. god, for nyligt renoveret</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>4</b>
Noter <b>sokkel blevet pudset, form. natursten under puds</b>

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum <b>20060714</b>	Registratør <b>BW</b>
------------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>10</b>
------------------------	-----------



## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel undir Glaosheyggji		Matrikelnr. 463	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 11
Bebygget areal 57	Opførelsesår 1860-1915	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fint hus, øverste etage tilpasser sig resten, tilbygn. står i baggrunden
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i husrækken, tilpasser sig andre huse i volumen og form
Originalitetsbeskrivelse 5. formod. et fiskerh. opr., tilfj. en etage mere, og stor tilbygn., org. vind. og dør plac.
Tilstandsbeskrivelse 3. fin, ny istandsat
Bevaringsværdi, beskrivelse 4.
Noter

Foto1



Foto2



- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060714	Registratør IW
----------------------	-------------------

C. Pløyens gøta	11
-----------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glaosheyggji</b>		Matrikelnr. <b>490</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>12</b>
Bebygget areal <b>70</b>	Opførelsesår <b>1915-1945</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2+k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste <b>1 frontkvist</b>	

Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>2 nat.sten</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>6. opr. hus og stil svær at genkende pga. tilbygn. tilpasser sig ikke rigtigt resten</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5.</b>
Miljøbeskrivelse <b>5. tilpasser sig husrækken i form og volumen</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>6. opr. hus svært at genkende, taget forhøjet på en side, samt tilfj. tilbygn., nyere bekl. og vind.</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>5. rimelig, trænger til maling og små istandsættelser</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>6.</b>
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060714</b>	Registratør <b>IW</b>
-----------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>12</b>
------------------------	-----------

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel undir Glaosheyggji		Matrikelnr. 490	Bygn.nr. 2
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 12
Bebygget areal 5	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager 0	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter

Foto1



Foto2

\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060714	Registrator IW
---------------------	-------------------

C. Pløyens gøta	12
-----------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel undir Glaosheyggji		Matrikelnr. 461	Bygn.nr. 1
Vejnavn C. Pløyens gøta		Vejkode 946	Husnr. 13
Bebygget areal 41	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager 0	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060714	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



C. Pløyens gøta	13
-----------------	----

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Glaosheyggji</b>		Matrikelnr. <b>459</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>15</b>
Bebygget areal <b>51</b>	Opførelsesår <b>1915-1945</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2+k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste <b>1 frontkvist</b>	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>2 nat.sten</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>2 tagpap</b>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>6. tilb. i helt anden stil i forh. til opr. hus, gennemført hele vejen</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5.</b>
Miljøbeskrivelse <b>5. står egentlig fint i gadef., viger fra andre huse i stil</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>6. svært at genkende opr. hus, mange tilbygn.</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>3. fin, for nyligt istandsat</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>6.</b>
Noter

Foto1



Foto2



- \*)
- 0: Bygning skal registreres
  - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
  - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
  - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
  - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
  - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
  - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat <b>20060714</b>	Registratør <b>IW</b>
----------------------------	--------------------------

<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>15</b>
------------------------	-----------

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>undir Gládsheyggji</b>		Matrikelnr. <b>458a</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>C. Pløyens gøta</b>		Vejkode <b>946</b>	Husnr. <b>17</b>
Bebygget areal <b>84</b>	Opførelsesår <b>1915-1945</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>1½ +k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste <b>1 frontkvist</b>	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>2 nat.sten</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>5. lidt tilfældig gl. tilbygning og tagkvist, ark. tænkt indefra, står ellers fint i store træok</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. endehus på gaden, tilbagetrukket og sit eget, står fint på bakken</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>5. husets form opr., hjørne tilbygn. tilføjet, bekl. udskiftet, nd., form. nkvist og nv plac.</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>4. ret god, mangler maling</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>5</b>
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060714</b>	Registratör <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

Foto1



Foto2



<b>C. Pløyens gøta</b>	<b>17</b>
------------------------	-----------