

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 1168a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjalsgøta		Vejkode 1049	Husnr. 1
Bebygget areal 95	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + kæ	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 11 plast ol	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5, ikke den store arkitektur, ret typisk typehus, lidt udtryksløst og kedeligt
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 4, står fint i omgivelserne, forholder sig til nabohusene
Originalitetsbeskrivelse 5, form stor formodentlig ret oprindelig, nye vinduer og vindueshuller, ny beklædning
Tilstandsbeskrivelse 4, trænger til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Fjalsgøta	1
-----------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518ax	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjósagøta		Vejkode 871	Husnr. 2
Bebygget areal 50	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjósagøta	2
-----------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518v	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjóstagøta		Vejkode 871	Husnr. 3
Bebygget areal 67	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2½	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 13 beton	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fint enkelt betonhus, renoveret i stil, indgangsp. en smule klodset
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i husrækken, positiv del af gadef.
Originalitetsbeskrivelse 3. står i opr. opf., nd. og enkelte nye vind.
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dato 20060801	Registrator IW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjóstagøta	3
------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518ay	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjósaðgøta		Vejkode 871	Husnr. 4
Bebygget areal 50	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjósaðgøta	4
------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518az	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjósagøta		Vejkode 871	Husnr. 6
Bebygget areal 52	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter vind. skiftede

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjósagøta	6
-----------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518aae	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjósagøta		Vejkode 871	Husnr. 8
Bebygget areal 51	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter vind. skiftede, hjall tilfj. under altan

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjósagøta	8
-----------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518aø	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjóstagøta		Vejkode 871	Husnr. 10
Bebygget areal 54	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter tilbyg. oven på altan, ny altan tilfj.

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Fjóstagøta	10
------------	----

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518ba	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjóstagøta		Vejkode 871	Husnr. 12
Bebygget areal 52	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter trænger til maling og istandsættelse, hjall tilfj. under altan

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fjóstagøta	12
------------	----



## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Gripsvegur		Matrikelnr. 518bb	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fjósagøta		Vejkode 871	Husnr. 14
Bebygget areal 53	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 8	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel rækkehusbyg., plads fint udnyttet
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. rækkehusbyg., forh. sig fint til gadef., ens med have foran
Originalitetsbeskrivelse 3. står formod. i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsøttelser, vind ændrede
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter have lavet om til p-plads

Foto1



Foto2



- \*)
- 0: Bygning skal registreres
  - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
  - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
  - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
  - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
  - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
  - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060801	Registrator BW
---------------------	-------------------

Fjósagøta	14
-----------	----

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>Jóannesar Paturssonargøt</b>		Matrikelnr. <b>853i</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>Fríðriks Petersens gøta</b>		Vejkode <b>828</b>	Husnr. <b>3</b>
Bebygget areal <b>84</b>	Opførelsesår <b>1945-1960</b>	Bebyggelsesmiljø <b>81 bykerne</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2+k</b>	Tagform <b>3 mansard</b>	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>130 rk.hus</b>	Fundament <b>4 beton</b>	Ydervægge <b>11 plast ol</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>4. meget kasse over huset, står dog klart i bygn.f., ret kaotisk udtryk pga. enkelte nye ændringer</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5.</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. står fint i omr., en del af husrækken,</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>6. opr. hovedf., nv., nbekl., nudtryk</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>6. trænger til istandsøttelse</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>4</b>
Noter

- \*)
- 0: Bygning skal registreres
  - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
  - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
  - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
  - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
  - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
  - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060911</b>	Registratør <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

Foto1



Foto2



Fríðriks Petersens gøta	<b>3</b>
-------------------------	----------

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 852	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fríðriks Petersens gøta		Vejkode 828	Husnr. 4
Bebygget areal 142	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + k	Tagform 6 pyramide	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 90 andet
--------------------------	----------------------	------------------------	-----------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fint betonhus, gode prop., harmonisk og velovervejnet ark.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. fint plac. i fin hyggelig have, tilbagetrukket fra vej,
Originalitetsbeskrivelse 4. står form. ret intakt, nv. i kælder
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger små istandsøttelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060821	Registrator BW
---------------------	-------------------

Fríðriks Petersens gøta	4
-------------------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 852	Bygn.nr. 2
Vejnavn Fríðriks Petersens gøta		Vejkode 828	Husnr. 4
Bebygget areal 28	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter garage til hus nr 4

Foto1



Foto2

\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum 20060821	Registratør BW
-----------------------	-------------------

Fríðriks Petersens gøta	4
-------------------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>Jóannesar Paturssonargøt</b>		Matrikelnr. <b>853K</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>Fríðriks Petersens gøta</b>		Vejkode <b>828</b>	Husnr. <b>5</b>
Bebygget areal <b>99</b>	Opførelsesår <b>1945-1960</b>	Bebyggelsesmiljø <b>82 forstad</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2+k</b>	Tagform <b>6 pyramide</b>	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>4 beton</b>	Ydervægge <b>5 træbekl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>5. meget kasse over huset, lidt tomt udtryk, for ensartet og ikke gennemtænkt</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. står fint i omr. ud til vejen, er en del af omr.,</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>5. opr. hovedf., nv., nd., nbekl., ncarport</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>5. rimelig, trænger små istandsøttelser</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>5</b>
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060911</b>	Registratør <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

Foto1



Foto2



Fríðriks Petersens gøta	<b>5</b>
-------------------------	----------

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 853e	Bygn.nr. 1
Vejnavn Fríðriks Petersens gøta		Vejkode 828	Husnr. 6
Bebygget areal 353	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060821	Registratør BW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Fríðriks Petersens gøta	6
-------------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 853e	Bygn.nr. 2
Vejnavn Fríðriks Petersens gøta		Vejkode 828	Husnr. 6
Bebygget areal 18	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter legehus

Foto1



Foto2

- \*)
- 0: Bygning skal registreres
  - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
  - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
  - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
  - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
  - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
  - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060821	Registratør BW
----------------------	-------------------

Fríðriks Petersens gøta	6
-------------------------	---

## Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 853e	Bygn.nr. 3
Vejnavn Fríðriks Petersens gøta		Vejkode 828	Husnr. 6
Bebygget areal 11	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

## Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

## Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter legehus

Foto1



Foto2

- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum 20060821	Registratør BW
-----------------------	-------------------

Fríðriks Petersens gøta	6
-------------------------	---



Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>Jóannesar Paturssonargøt</b>		Matrikelnr. <b>8531</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>Fríðriks Petersens gøta</b>		Vejkode <b>828</b>	Husnr. <b>7</b>
Bebygget areal <b>99</b>	Opførelsesår <b>1945-1960</b>	Bebyggelsesmiljø <b>82 forstad</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>1½ +k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste <b>1 frntkvist</b>	

Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>120 séthus</b>	Fundament <b>4 beton</b>	Ydervægge <b>8 metalpl</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>5. fin men stor hovedf., symetrisk og enkel ark., ret kaotisk udtryk på bagside pga. tilbygn., miste</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5.</b>
Miljøbeskrivelse <b>4. står egentlig fint i omr., tilpasser sig i volumen,</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>5. ret opr. hovedf., ntilbyg., nv., nbekl.,</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>5. ret god, trænger til små istandsøttelser</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>5</b>
Noter

Foto1



Foto2



\*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060911</b>	Registratør <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

Fríðriks Petersens gøta	<b>7</b>
-------------------------	----------

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel <b>Jóannesar Paturssonargøt</b>		Matrikelnr. <b>853m</b>	Bygn.nr. <b>1</b>
Vejnavn <b>Fríðriks Petersens gøta</b>		Vejkode <b>828</b>	Husnr. <b>9</b>
Bebygget areal <b>188</b>	Opførelsesår <b>1945-1960</b>	Bebyggelsesmiljø <b>82 forstad</b>	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) <b>0</b>	Kompleks
Etager <b>2½ +k</b>	Tagform <b>1 sadeltag</b>	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse <b>320 kontor mv</b>	Fundament <b>4 beton</b>	Ydervægge <b>13 beton</b>	Tag <b>6 metalpl</b>
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse <b>4. egentlig fin ark. med fokuspunkt på hj., god rytme i facaden, god helhed</b>
Kulturhistorisk beskrivelse <b>5.</b>
Miljøbeskrivelse <b>3. står rigtig fint på hj., er en del af omr., afgrænser fint ud til vejen</b>
Originalitetsbeskrivelse <b>4. står form. ret intakt, enkelt nd.,</b>
Tilstandsbeskrivelse <b>4. fin, trænger maling</b>
Bevaringsværdi, beskrivelse <b>4</b>
Noter

Foto1



Foto2



- \*)  
 0: Bygning skal registreres  
 2: Skal slettes, bygning findes ikke  
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig  
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958  
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet  
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)  
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató <b>20060911</b>	Registratør <b>BW</b>
-----------------------------	--------------------------

Fríðriks Petersens gøta	<b>9</b>
-------------------------	----------