

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Ternuryggur		Matrikelnr. 1470em	Bygn.nr. 1
Vejnavn Óluvugøta		Vejkode 1359	Husnr. 24
Bebygget areal 87	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter opr. hovedf. svær at genkende - udbygget - ændret udtryk

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060915	Registratør BW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Óluvugøta	24
-----------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Landavegur		Matrikelnr. 905a	Bygn.nr. 1
Vejnavn oman Mattalág		Vejkode 1576	Husnr. 7B
Bebygget areal 21	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fint hoygghus, traditionel byggeskik
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i omgivelserne
Originalitetsbeskrivelse 3. meget original
Tilstandsbeskrivelse 4. rimelig
Bevaringsværdi, beskrivelse 4.
Noter fint hoyggjhus, står fint i ongivelserne

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum 20060916	Registrator BW
-----------------------	-------------------

oman Mattalág	7B
---------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Landavegur		Matrikelnr. 900a	Bygn.nr. 1
Vejnavn oman Mattalág		Vejkode 1576	Husnr. 7C
Bebygget areal 29	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager 1	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter er kun udhus nu, har været beboet

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060916	Registratør BW
----------------------	-------------------

oman Mattalág	7C
---------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Landavegur		Matrikelnr. 906	Bygn.nr. 1
Vejnavn oman Mattalág		Vejkode 1576	Husnr. 7A
Bebygget areal 60	Opførelsesår 1915-1945	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6. kaotisk men charmerende ark.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint alene oppe på bakken, fin udsigt,
Originalitetsbeskrivelse 6. opr. hus nok svært at genkende, udbygget flere gange
Tilstandsbeskrivelse 8. trænger omfattende istandsøttelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 6
Noter opr. hus nok svært at genkende

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060915	Registrator BW
---------------------	-------------------

oman Mattalág	7A
---------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 897b	Bygn.nr. 1
Vejnavn Oman Mattalág		Vejkode 1576	Husnr. 10
Bebygget areal 91	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6, oprindelige hus kunne være fint, men tilbygning skæmmer helhedsindtrykket
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 4, står egentlig midt i det hele, strukturen i gadeforløbet lidt kaotisk og pudsig
Originalitetsbeskrivelse 5, oprindelige hus rimeligt velbevaret, tilbygning skæmmer, nye vinduer og beklædning
Tilstandsbeskrivelse 5, ret dårlig, trænger til istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Oman Mattalág	10
---------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 897q	Bygn.nr. 1
Vejnavn Oman Mattalág		Vejkode 1576	Husnr. 19
Bebygget areal 115	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½	Tagform 1 sadeltag	Kviste metalplader	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag tagkvist
--------------------------	----------------------	------------------------	-----------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6, meget kaotisk og tilfældig arkitektur
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 3, står egentlig meget fint i naturskønne omgivelser med fin udsigt
Originalitetsbeskrivelse 5, svært at se oprindelige hus, tilbygget op til flere gange
Tilstandsbeskrivelse 5, ret dårlig, trænger til istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 6
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Oman Mattalág	19
---------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 750c	Bygn.nr. 1
Vejnavn oman Pisuvarða		Vejkode 837	Husnr. 1
Bebygget areal 191	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2½	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 320 kontor mv	Fundament 9 andet	Ydervægge 11 plast ol	Tag 6 metalpl
-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. uden tilbygn., kvist og i opr. mat. ville huset stå meget finere
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. står ud til vejen ligesom andre huse, ville stå klarere uden tilbyg.
Originalitetsbeskrivelse 5. form. ret opr., ntilbyg. i form af indgang, nv., nbekl.,nkvist
Tilstandsbeskrivelse 5. egentlig rimelig fin, trænger nbekl. og v. til lidt maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060807	Registrator BW
---------------------	-------------------

oman Pisuvarða	1
----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 1265v	Bygn.nr. 1
Vejnavn Oman Viðarlund		Vejkode 1252	Husnr. 3
Bebygget areal 93	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ + k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5, enkelt hus i skipperhusstil, ikke så gennemført, trist udtryk
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 4, står fint i miljøet, forholder sig til det omkringliggende, orienterer sig mod plantagen
Originalitetsbeskrivelse 4, form velbevaret trods renovering, nye materialer, beklædning, vinduer, tagkvist og tag
Tilstandsbeskrivelse 4, ok, men trænger til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Foto1



Foto2



Oman Viðarlund	3
----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Rababukvarterid		Matrikelnr. 820	Bygn.nr. 1
Vejnavn Ovara Tvørgøta		Vejkode 975	Husnr. 1
Bebygget areal 212	Opførelsesår 1915-1945	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2½	Tagform 1 sadeltag	Kviste 1 frontkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6. kaotisk og funktionbestemt ark., yder ikke noget ekstra med ntilbyggn.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 6. står egentlig fint plac., men pga. tilbygn. har den fået sit eget udtryk og forh. sig ikke længere
Originalitetsbeskrivelse 6. org. hus tilbygget i op til flere gange, udtryk egentlig forsvundet, nv., ntkvist oa.
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger muligvis til lidt maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 6
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060810	Registrator BW
---------------------	-------------------

Ovara Tvørgøta	1
----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Rababukvarterid		Matrikelnr. 821	Bygn.nr. 1
Vejnavn Ovara Tvørgøta		Vejkode 975	Husnr. 3
Bebygget areal 47	Opførelsesår 1915-1945	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fint enkelt hus i skipperhusstil, harmonisk og symetrisk ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint imiljøet, tilpasser sig omkl. i stil og volumen
Originalitetsbeskrivelse 5. hus har opr. form, ændret stil men med renovering muligt at genskabe opr. udtryk
Tilstandsbeskrivelse 6. trænger til en kærlig hånd
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060810	Registrator BW
---------------------	-------------------

Ovara Tvørgøta	3
----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Rababukvarterid		Matrikelnr. 822	Bygn.nr. 1
Vejnavn Ovara Tvørgøta		Vejkode 975	Husnr. 5
Bebygget areal 48	Opførelsesår 1860-1915	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 3. fint enkelt hus i skipperhusstil, fine detaljer, harmonisk og symetrisk ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 3. står fint på hj., en positiv del af omr.,
Originalitetsbeskrivelse 3. er renobveret til opr. stil
Tilstandsbeskrivelse 3. er renoveret i nyere tid
Bevaringsværdi, beskrivelse 3
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060810	Registratør BW
----------------------	-------------------

Ovara Tvørgøta	5
----------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 1233a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Oyggjarvegur		Vejkode 1259	Husnr. 5
Bebygget areal 120	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2 + kæ	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 130 rk.hus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl /	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6, uinteressant arkitektur, husene tilpasser sig ikke hinanden, tænkt som to individuelle huse med h
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 5, står ret alene og udsat, orienterer sig heller ikke mod udsigten
Originalitetsbeskrivelse 5, nr. 5 formentlig velbevaret, dog nyt vindfang, nr. 7 fremstår som nyere og ligner ikke helt det o
Tilstandsbeskrivelse 4, fin
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum 20070716	Registratør IW/BW
-----------------------	----------------------

Oyggjarvegur	5
--------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 1233e	Bygn.nr. 2
Vejnavn Oyggjarvegur		Vejkode 1259	Husnr. 10
Bebygget areal 110	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter garage

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20070716	Registrator IW/BW
---------------------	----------------------

Oyggjarvegur	10
--------------	----