

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 2
Bebygget areal 152	Opførelsesår 1915-1945	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 1 frontkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. flot hus i større skipperhusstil, tilb. tilpassede på bagsiden
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 3. står fint i gadef. forh. sig til omkringl. huse, positiv del af husrækken
Originalitetsbeskrivelse 4. formod. opr hovedf., vind. skiftede, nbekl., tilb
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, taget trænger
Bevaringsværdi, beskrivelse 4. vind. i opr. stil vil hæve karakteren
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	2
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803a	Bygn.nr. 2
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 2
Bebygget areal 52	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager 0	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter garage

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2

Pedda við Stein gøta	2
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 807f	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 3
Bebygget areal 175	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + k	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fint hus, fine prop., gennemtænkt, harmonisk
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. fin plac. i fin stor privat have, tilbagetrukket
Originalitetsbeskrivelse 4. form opr. hovedform, nv., nbekl.
Tilstandsbeskrivelse 5. trænger til renoveringsarb
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	3
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 807f	Bygn.nr. 2
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 3
Bebygget areal 37	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	3
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803g	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 4
Bebygget areal 66	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fint hus, markant med spec. kvist, ville være fint med ens vind.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i husrækken, dejlig have, forh. sig til husrækken
Originalitetsbeskrivelse 4. formod. opr. hovedf., vind. skiftede, mbekl., nt.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og små istandsættelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	4
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 807c	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 5
Bebygget areal 212	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + k	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fint stort hus, symetrisk og velovevejet ark.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint plac. i fin stor have,
Originalitetsbeskrivelse 4. opr. hovedform, nv.
Tilstandsbeskrivelse under renovering
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

Foto1



Foto2



- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060815	Registratör BW
----------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	5
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803h	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 6
Bebygget areal 88	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 1 frontkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. stort enkelt hus, fine prop., kviste skæmmer helhed
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står i stor, dejlig have, forh. sig til område og omkringl. huse
Originalitetsbeskrivelse 4. opr. hovedf., nyere kvist, org. vind.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	6
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803z	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 7
Bebygget areal 130	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter bygget senere ifølge ejer

- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	7
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803r	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 9
Bebygget areal 131	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 320 kontor mv	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
-----------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkel symetri ark., lidt udtryksløst med nv., gl. stil lidt forsvundet
Kulturhistorisk beskrivelse 5
Miljøbeskrivelse 4. står fint i miljøet i fin privat have
Originalitetsbeskrivelse 4. står form. ret opr, nv.,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	9
----------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803K	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 12
Bebygget areal 109	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 13 beton	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt kasseformet betonhus, kunne blive helt fint efter renovering og med andre vind.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i gadef., forh. sig til omkringl. huse
Originalitetsbeskrivelse 4. formod. opr. form, nv., nt., nd
Tilstandsbeskrivelse 5. ikke så god, trænger til maling og istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 4.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060815	Registratør IW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	12
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803i	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 14
Bebygget areal 75	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 1 frontkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 3. fint enkelt hus i traditionel skipperhusstil, gode prop., harmonisk ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 3. står fint i husrækken, forh. sig til omkringl. huse, positiv del af gadef.
Originalitetsbeskrivelse 3. formod. ret intakt, org. form og vind., tag og bekl. skiftet i stil
Tilstandsbeskrivelse 3. fin, ser ny istandsat ud
Bevaringsværdi, beskrivelse 3.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	14
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 8031	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 16
Bebygget areal 96	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt hus, gavl med tilb. uharmonisk
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i området, forh. sig til gadef.
Originalitetsbeskrivelse 5. formod. opr. hovedf., org. vind., udvidet og tilb.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, delvis renoveret, resten trænger til istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	16
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803m	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 18
Bebygget areal 115	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt hus, kassef. og lidt udtryksløst ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint og forh. sig til omkringl. huse
Originalitetsbeskrivelse 4. formod. opr. hovedf., vind. skiftede, nbekl., nd.
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger til enkelte istandsættelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	18
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803o	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 20
Bebygget areal 96	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fint hus i skipperhusstil, n tilpasset tilbygn., ændret udtryk pga. nv., funktionsbestemt
Kulturhistorisk beskrivelse 5
Miljøbeskrivelse 4. står fint plac. i omr., tilbagetrukket
Originalitetsbeskrivelse 5. tilbygget, nv., nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060815	Registratør BW
----------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	20
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803n	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 22
Bebygget areal 112	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. stort beton hus, gode prop., funktionsbestemt, tilfældig v.plac.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står egentlig fint i omr. ml andre store huse,
Originalitetsbeskrivelse 4. står form. ret opr., nv., nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger maling og istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	22
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803n	Bygn.nr. 2
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 22
Bebygget areal 26	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter garage

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060815	Registrator BW
---------------------	-------------------

Pedda við Stein gøta	22
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803q	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 24
Bebygget areal 144	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. ligner nyere typehus, yder intet ekstra, fremstår som nyere bebyggelse
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. står fint plac. i miljøet, tilpasser sig i stil og volumen andre huse i omr.
Originalitetsbeskrivelse 4. står form. i sin opr. hovedform, muligvis skiftet vind.
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger maling og små istandsættelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060816	Registratør BW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	24
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 803f	Bygn.nr. 1
Vejnavn Pedda við Stein gøta		Vejkode 980	Husnr. 26
Bebygget areal 1090	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter oprindelig bygning svær at genkende, ser ud som om der er blevet tilføjet tilbygninger flere gange

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.datum 20070716	Registratør IW/BW
-----------------------	----------------------

Foto1



Foto2



Pedda við Stein gøta	26
----------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 912c	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 12
Bebygget areal 89	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1 + kæ	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4, ikke den store arkitektur, men fint enkelt og charmerende udtryk
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 3, står fint i miljøet med fin have og udsigt
Originalitetsbeskrivelse 3, står formodentlig ret intakt, form og materialer bevarede
Tilstandsbeskrivelse 4, fin, trænger til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Foto1



Foto2



Perskonugøta	12
--------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 916b	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 13
Bebygget areal 115	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter svært at se det opr. hus

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060814	Registratør BW
----------------------	-------------------

Perskonugøta	13
--------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 916a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 17
Bebygget areal 88	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 8. ikke gennemført, tilfældig ark., uden harmoni
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. har egentlig en fin plac., plac. alene oppe på en bakke
Originalitetsbeskrivelse 8. svært at genkende opr. hus, tilbygget og ombygget i flere faser
Tilstandsbeskrivelse 7. dårlig, trænger til omhyggelig istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 8.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060814	Registrator BW
---------------------	-------------------

Perskonugøta	17
--------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 912d	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 23
Bebygget areal 143	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. fin, enkel og harmonisk ark., fine propertioner, dog lidt udtryksløst
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står egentlig fint plac. på stor grund, har meget plads omkring, står fint i sig selv
Originalitetsbeskrivelse 5. form. blevet istandsat uden at påvirke huset for meget, nv., nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. god, trænger maling og lidt istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter kunne blive fint med opr. beton hus og gl. vind.

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060814	Registrator BW
---------------------	-------------------

Perskonugøta	23
--------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 912t	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 24
Bebygget areal 127	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fint hus, lidt tilfældig og funktionsbestemt ark., fin helhed opl., fint udtryk
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står alene fint i omr., har rigtig god plads omkring,
Originalitetsbeskrivelse 5. opr. hovedf., nv., nbekl., ntilbygn. i form af indgang
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 4.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Perskonugøta	24
--------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 912f	Bygn.nr. 1
Vejnavn Perskonugøta		Vejkode 1026	Husnr. 25A
Bebygget areal 90	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt hus, moderne udtryk, kaotisk vind. stil
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. står egentlig fint i området, åben plads, tilf. plac.
Originalitetsbeskrivelse 5. opr. hoved, væsentligt ændret udtryk, vind. skiftede
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger til maling og små istandsættelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060814	Registrator IW
---------------------	-------------------

Perskonugøta	25A
--------------	-----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 875f	Bygn.nr. 1
Vejnavn Peturstrøð		Vejkode 996	Husnr. 4
Bebygget areal 92	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ + k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5, rimelig symmetrisk arkitektur, systematisk vinduesplacering, lidt kedeligt og udtryksløst udtryk
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse 4, står fint i husrækken, god plads omkring, fin udsigt
Originalitetsbeskrivelse 4, står velbevaret trods ny beklædning og tag, ny tilbygning, huset er dog genkendeligt
Tilstandsbeskrivelse 4, ok, trænger til nyt tag og lidt maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

Foto1



Foto2



- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Peturstrøð	4
------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 875e	Bygn.nr. 1
Vejnavn Peturstrøð		Vejkode 996	Husnr. 6
Bebygget areal 107	Opførelsesår 1945-60	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2	Tagform 4 valmtag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 sethús	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4, tildels symmetrisk arkitektur, oprindelige hus ret kasseagtigt, men tilbygning og vindfang bryder
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4, står fint i husrækken, god plads omkring og fin udsigt
Originalitetsbeskrivelse 4, står rimelig intakt og velbevaret trods ny beklædning, vindfang, garage og nye vinduer
Tilstandsbeskrivelse 4, ok, trænder dog til maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20070716	Registratør IW/BW
----------------------	----------------------

Peturstrøð	6
------------	---