

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 620e	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 1
Bebygget areal 182	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter svært at genkende bygn

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060726	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	1
------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 620ae	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 3
Bebygget areal 235	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter svært at genkende bygn

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060726	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	3
------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 620K	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 4
Bebygget areal 360	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 4	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 320 kontor mv	Fundament 5 kvad.puds	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
-----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. stor kasseformet byg., enkel og symetrisk
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 5. forh. sig til andre store bygn. i området, ligger på kantet mellem trafikeret vej og havet
Originalitetsbeskrivelse 5. grundform formod. opr., små tilb. i form af indgangsp., vind. skiftede
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og større renoveringsarb.
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060727	Registrator IW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	4
------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 620o	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 6
Bebygget areal 200	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager 2½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 1 frontkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 320 kontor mv	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 2 tagpap
-----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter fremstår som hus fra 80-90'erne

- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060727	Registrator IW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	6
------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 651g	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 8
Bebygget areal 158	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament	Ydervægge	Tag
--------------------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter form. opf. i 1970 eller 80'erne

- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060727	Registratør BW
----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	8
------------------	---

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 620a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 13
Bebygget areal 210	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2½	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 410 kultur	Fundament 4 beton	Ydervægge 5 træbekl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. ret stort hus, tilbygn. tænkt ind funktionelt, ikke så genne mtænkt ark.
Kulturhistorisk beskrivelse 5
Miljøbeskrivelse 5. står ret alene, ret fint hj.hus, tilpasser sig det blandede miljø bagved
Originalitetsbeskrivelse 5. form. opr. form, tilbygn. ændrer ret meget af den opr. form, v. i sokkel fjernede, nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. rimelig, trænger maling og små istandsøttelser
Bevaringsværdi, beskrivelse 5
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060727	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	13
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 651K	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 14
Bebygget areal 187	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2+k	Tagform 6 pyramide	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 13 beton	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 3. flot og spec. hus, markant i sin udstråling, vind. plac. præget af funk.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 3. står flot ud mod havet, positiv del af miljø, mister lidt pga. trafikeret vej
Originalitetsbeskrivelse 2. står formod. fuldstændig i opr. opf.
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger til små istandsættelser fx. tag.
Bevaringsværdi, beskrivelse 3.
Noter

- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060727	Registrator IW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	14
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 652c	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 18
Bebygget areal 107	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 200 bol/erhv	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
----------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 6. enkelt hus, udtryksløst, tilfældige vind.
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 3. står i et flot område, vender sig mod havet på den ene side og trafikeret vej på den anden
Originalitetsbeskrivelse 5. står formod. i opr. opf., vind. skiftede, tilb. i form af indgangsp., nd.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger til maling og istandsættelse, spec. skorsten
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg. dato 20060727	Registrator IW
-----------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	18
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1309	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 125	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 5	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter svært at genkende opr. hus

- *)
- 0: Bygning skal registreres
 - 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 - 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 - 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 - 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 - 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 - 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060916	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1309	Bygn.nr. 2
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 10	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter hjallur

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1309	Bygn.nr. 3
Vejnavn Yviri vid Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 22	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus-hoyggjhus

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri vid Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1308	Bygn.nr. 4
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 64	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter hoyggjhus eller noget lignende

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1308	Bygn.nr. 5
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 13	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1308	Bygn.nr. 6
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 17	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060916	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1308	Bygn.nr. 7
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 24
Bebygget areal 13	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	24
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 651a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 29
Bebygget areal 106	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½ +k	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fin ark, moderniseret skipperhusstil, symetri og balance
Kulturhistorisk beskrivelse 5
Miljøbeskrivelse 4. står fint i miljøet, oppe på skråningen, forh. sig til nabo huse, lidt kaotisk miljø med nye huse
Originalitetsbeskrivelse 3. ret org., form. skiftet bekl.,
Tilstandsbeskrivelse 5. trænger maling og istandsættelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

Foto1



Foto2



*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060727	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	29
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel		Matrikelnr. 653a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 31
Bebygget areal 55	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 2½	Tagform 1 sadeltag	Kviste 2 tagkvist	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 13 beton	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 4. fin, enkel og symetrisk ark., skipperhusstil,
Kulturhistorisk beskrivelse 5
Miljøbeskrivelse 4. står fint i miljøet, forh. sig til nabohuse og havet
Originalitetsbeskrivelse 3. står i sin opr. form, små tilbygn. tilføjede i form af indgang og udhus ellers opr. udf.
Tilstandsbeskrivelse 5. rimelig, trænger maling og istandsøttelse
Bevaringsværdi, beskrivelse 4
Noter

Foto1



Foto2



- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dató 20060727	Registratør BW
----------------------	-------------------

Yviri við Strond	31
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 660a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 63
Bebygget areal 80	Opførelsesår 1860-1915	Bebyggelsesmiljø 81 bykerne	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 2 nat.sten	Ydervægge 5 træbekl	Tag 8 græs
--------------------------	-------------------------	------------------------	---------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 3. rigtig fint hus, gode prop., harmonisk og udtryksfuld ark.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i miljøet, tilbagetrukket fra vejen
Originalitetsbeskrivelse 2. står ret intakt,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, trænger en smule maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 3
Noter

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehus)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	63
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 660a	Bygn.nr. 2
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 63
Bebygget areal 70	Opførelsesår	Bebyggelsesmiljø	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 9	Kompleks
Etager	Tagform	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse	Fundament	Ydervægge	Tag
------------	-----------	-----------	-----

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse
Kulturhistorisk beskrivelse
Miljøbeskrivelse
Originalitetsbeskrivelse
Tilstandsbeskrivelse
Bevaringsværdi, beskrivelse
Noter udhus-hjallur

Foto1



Foto2

*)

- 0: Bygning skal registreres
- 2: Skal slettes, bygning findes ikke
- 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
- 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
- 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
- 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
- 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Yviri við Strond	63
------------------	----

Identifikation, beliggenhed, størrelse og form

Kvarter / bydel Yviri við Strond		Matrikelnr. 1319a	Bygn.nr. 1
Vejnavn Yviri við Strond		Vejkode 841	Husnr. 113
Bebygget areal 160	Opførelsesår 1945-1960	Bebyggelsesmiljø 82 forstad	
Navn/betegnelse		Reg.kode *) 0	Kompleks
Etager 1½	Tagform 1 sadeltag	Kviste	

Anvendelse og materialer

Anvendelse 120 séthus	Fundament 4 beton	Ydervægge 8 metalpl	Tag 6 metalpl
--------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Vurderinger og beskrivelse

Arkitektonisk beskrivelse 5. enkelt hus, udtryksløs og tilfældig ark.,
Kulturhistorisk beskrivelse 5.
Miljøbeskrivelse 4. står fint i miljøet, fin udsigt,
Originalitetsbeskrivelse 6. form. ændret hovedf., nv., nd., nbekl.,
Tilstandsbeskrivelse 4. fin, sokkel trænger en smule maling
Bevaringsværdi, beskrivelse 5.
Noter

- *)
 0: Bygning skal registreres
 2: Skal slettes, bygning findes ikke
 4: Adgang nægtet, registrering ikke mulig
 5: Bygning fremstår som nyere end 1958
 6: Bygning kan ikke identificeres, registrering opgivet
 8: Flere bygninger registreret samlet (f.eks. rækkehuse)
 9: Småbygning, registreres ikke

Reg.dat 20060914	Registrator BW
---------------------	-------------------

Foto1



Foto2



Yviri við Strond	113
------------------	-----